

# การผลิตวัตถุดิบอะลูมินาจากดินขาว

ผศ.คร.คาวัลย์ วิวรรธนะเคช รศ.คร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ผศ.คร.สุรพล ภูวิจิคร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# บทคัดย่อ

อะลูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) สามารถผลิตโดยตรงจากแหล่งแร่ ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแยกสกัดจากดิน ขาวที่เผาแล้ว (calcined clay) ด้วยกรดเกลือ ณ สภาวะการ สกัดที่เหมาะสม จากนั้นทำการตกผลึก AlCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O โดย เทคนิค HCl gas sparging แล้วทำการเผาเพื่อให้ผลึก สลายตัวเป็นอะลูมินา

# บทน้ำ

อะถูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) เป็นชื่อสารประกอบเคมี สำหรับออกไซด์ของอะลูมินัม ซึ่งอาจรวมถึง Hydrous และ Anhydrous aluminum oxides แต่โดยทั่วไปมักหมายถึง อะลูมินาที่ผ่านการเผา (calcined หรือ water- free aluminum oxides) ในธรรมชาติมักพบอะลูมินาในรูปของ ไฮดรอกไซด์ ซึ่งสามารถสกัดแยกอะลูมินาบริสุทธิ์ออกมาได้ ด้วยการละลายในสารละลายกรดหรือด่าง (1)

อะลูมินา มีการใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม หลาย ๆประเภท (2) รวมทั้งกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ ต้องใช้อะลูมินาในรูปแบบพิเศษ อะลูมินามีที่ใช้ทั้งในรูปของอะลู มิ-นาไฮเดรต (Hydrated alumina) และในรูปของอะลูมินา เผาแล้ว (Calcined alumina)

การใช้เป็นสารดูคความขึ้น (Desiccant): อะลูมินา ที่มี active surface มากและมีความขึ้นในตัวเองต่ำจะใช้เป็น สารดูดความขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยปกติจะใช้ในกระบวนการ ทางเคมีและปิโตรเคมี การเตรียมอะลูมินาประเภทนี้เตรียมโดย การให้ความร้อนด้วยวิธีพิเศษ ที่จะให้ได้อะลูมินาในรูปแบบที่ ต้องการ โดยทั่วไปจะมีความบริสุทธิ์ประมาณ 92-97% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

การใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) : อะลูมินาที่ เป็น transition forms จะใช้เป็น catalyst หรือ catalyst support และใช้ร่วมกับสารอื่น เช่น silica-alumina cracking catalyst

การใช้เป็นวัสดุทนไฟและเชรามิกส์ (Refractories and Ceramics): อะลูมินาที่เผาแล้ว (calcined alumina) อะลูมินารูปแท่ง และอะลูมินาหลอม (fused alumina) รวมทั้ง บอกไซต์ที่เผาแล้วจะใช้เป็นวัสดุทนไฟสำหรับใช้งานอุณหภูมิสูง ๆ ซึ่งมีที่ใช้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันอะลูมินาที่เผาแล้วชนิดความ บริสุทธิ์สูง เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท ไวท์แวร์ (whiteware) และเซรามิกส์ขั้นสูง (advanced ceramic)

การใช้ประโยชน์เป็นผงชัด (Abrasives and Polishers) : ความแข็งและขนาดอนุภาคที่เหมาะสมของ อะลูมินา ทำให้สามารถใช้งานเป็นผงขัดในกิจกรรมประเภท ต่าง ๆ มากมาย

การใช้ประโยชน์ในกระบวนการทางเคมี (Chemical processes): อะลูมินายังสามารถใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิต สารเคมีหลาย ๆ ชนิด เช่น Sodium aluminate, Cryolite, Aluminum fluoride และสารประกอบอะลูมินัมอื่นๆ อะลูมินา ที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆ และมีพื้นที่ผิวสูงยังมีที่ใช้ในบาง กระบวนการทางเคมี ที่จำเป็นต้องกำจัดสารบางตัวออกจาก กระบวนการ โดยวิธีการดูดชับ (adsorption)

การใช้อะลูมินาในการทำวัสดุทนไฟ และผงขัดจะเป็น กลุ่มที่มีปริมาณการใช้มากที่สุด ส่วนการใช้ในด้านเซรามิกส์ ขั้นสูง (Advanced ceramics) จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตรา ส่วน 8% ต่อปี จนกระทั่งในปี 2000 ขณะที่ Bioceramics จะมีอัตราการเดิบโตสูงถึง 20% ต่อปี (2)

วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 49

สำหรับอะลูมินาที่เผาแล้ว (calined alumina) นิยม แบ่งขั้นคุณภาพตามความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งาน โดย สมบัติทางเคมี สามารถควบคุมในระหว่างกระบวนการทางเคมี ส่วนสมบัติทางกายภาพ สามารถควบคุมได้ในระหว่างการเผา (Calcination) และ การบดละเอียด (Grinding) กล่าวคือการ ควบคุมปริมาณมลทิน ขนาดของอนุภาคและระดับของการเผา (Degree of calcination) เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับการผลิต อะลูมินาในเชิงพาณิชย์ (2)

สำหรับวัตถุดิบที่สามารถใช้ผลิตอะลูมินา จะต้องเป็น แร่ที่มีอะลูมินาเป็นองค์ประกอบค่อนข้างสูง มีปริมาณสำรอง มากพอ สามารถสกัดแยกอะลูมินาบริสุทธิ์ และกำจัดมลทินได้ โดยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไปนัก แหล่งแร่ดัง กล่าวได้แก่ บอกไซต์ (Bauxites) และแร่กลุ่มดิน (Clay) นอกจากนี้แหล่งแร่จำพวก อะนอร์โทไซต์ (Anorthosite), อะลูไนต์ (Alunitc), กากถ่านหิน (Coal wastes) และ หิน น้ำ-มัน (Oil shales) ก็มีศักยภาพที่จะเป็นวัตถุดิบสำหรับ การผลิตอะลูมินา เพียงแต่จะต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ และสร้างโรงงานใหม่ที่เหมาะสม (2)

กรณีแร่บอกไซด์ ซึ่งเป็นสารผสมของไฮดรัสอะลูมินัม ออกไซด์ในสัดส่วนต่าง ๆกัน มีส่วนประกอบเป็นยิบบ์ไซด์ (Gi bbsite) เบอห์ไมต์ (Boehmite) และไดแอสพอร์ (Diaspore) ตัวใดตัวหนึ่งเป็นเฟสหลัก นิยมสกัดแยกอะลูมินาบริสุทธิ์ โดย การทำละลายด้วยต่าง (Wet alkaline or Bayer process) ซึ่ง สามารถทำได้ทั้งประเภทกระบวนการต่อเนื่อง (continuous) และเป็นขั้นตอน (batchwise) โดยการนำแร่ไปอบแห้ง บด และย่อยสลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และโซเดียม คาร์บอเนต (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) ในหม้อนึ่งอัดไอ

(autoclave) และมีการเติมแป้ง (starch) เพื่อทำหน้าที่เป็นสาร ช่วยตกตะกอน (flocculant) และเติมปูนขาวเพื่อทำหน้าที่ โซดาคอสติไซซิ้ง (Soda causticizing) และช่วยในการกรอง (filter aid)

หลังจากทำการย่อยสลายเสร็จแล้ว จะนำสารผสม (slurry) ไปลดอุณหภูมิถึงจุดเดือดอย่างรวดเร็ว (flash heat interchange to near boiling) ที่ความดันบรรยากาศ เพื่อ แยกกากของแข็ง (solid waste) ซึ่งนิยมเรียกว่า "red mud" ออกจากสารละลายโดยเทคนิคการตกตะกอน (sedimentation) และใช้สารช่วยตกตะกอน ที่เหมาะสม หลังจากกรอง แยก red mud ออกแล้ว จะนำสารละลายใสไปทำให้เย็นถึง 55 °C เพื่อตกตะกอนอะลูมินัมไตรไฮเดรต (Aluminum Trihydrate, ATH) โดยใช้ ATH ละเอียดเป็นตัวล่อตะกอน (fine seed ATH)

หลังจากกรองและล้างสะอาดแล้ว จะนำตะกอน ATH ไปทำการเผา (calcination) เพื่อให้ได้อะลูมินา (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) สำหรับใช้ประโยชน์ทางเชรามิก ส่วนสารละลายที่เหลือ(filtrate)

ซึ่งรวมอยู่กับน้ำล้างตะกอน จะถูกนำไประเหยเพื่อปรับความ เข้มข้นและนำกลับไปใช้ในกระบวนการต่อไป ดังแสดงในแผน ผังรูปที่ 1

การตกผลึก ATH เป็นขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของกระบวนการมาก โดยทั่วไปมักมี ATH ที่ไม่ ตกตะกอนค่อนข้างมาก ดังนั้นการควบคุมขนาดอนุภาคของ ATHโดยการควบคุมสภาวะของการล่อผลึก(seeding) อุณห– ภูมิ (temperature) การกวน (agitation) และเวลาระหว่างการ ตกตะกอน (time during precipitation) จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อ purity และ texture ของ ATH ก็มักจะมีผลต่อคุณภาพของ calcined alumina ด้วย

ส่วนดิน (clay) ซึ่งเป็นแร่กลุ่มอะลูมิโนซิลิเกต สามารถสกัดแยกอะลูมินาบริสุทธิ์ได้โดยการทำละลายด้วยกรด (Wet acid or Acid leaching) แต่โดยทั่วไปไม่ค่อยคุ้มค่าเชิง พาณิชย์ เมื่อเทียบกับกระบวนการทำละลายด้วยด่าง เนื่องจาก ปัญหาด้านการกัดกร่อน และการกำจัดมลทินโดยเฉพาะมลทิน เหล็ก ดังนั้นกระบวนการทำละลายด้วยกรด จึงเหมาะกับดินที่ มีเหล็กปริมาณต่ำ (low-iron clay) ดินขาว (kaolin) และ บอกไซต์ที่มีปริมาณซิลิกาสูง (high silica bauxite) เนื่องจาก ซิลิกาไม่ละลายในกรดที่ใช้สกัดอะลูมินาจึงง่ายต่อการกำจัด

การสกัดแยกอะลูมินาจากแร่กลุ่มดิน ด้วยกระบวน การทำละลายด้วยกรด โดยทั่วไปจะดำเนินการตามขั้นตอน และปฏิกิริยาต่อไปนี้


### (ก) การเผาดินดิบ (Clay calcination)

ดินที่มีอะลูมินาเป็นองค์ประกอบสูงได้แก่ ดินขาว (Kaolin) ซึ่งมีคาโอลิไนต์ (Kaolinite) เป็นองค์ประกอบหลัก และมักมีไมก้า (Micas) หรือ เฟลสปาร์ (Feldspars) เป็นองค์ ประกอบย่อย

โดยปกติ คาโอลิในต์จะละลายในกรดได้อย่างช้า ๆ แต่ถ้าเผาที่อุณหภูมิช่วง 650-850° C จะมีการสูญเสียน้ำผลึก ดังสมการ และเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเมต้าคาโอลิน (Metakaolin) ซึ่งสามารถละลายแยกอะลูมินาได้โดยง่ายด้วย กรดเกลือ (HCl) กรดในตริก (HNO3) และกรดกำมะถัน (H2SO4) แต่ถ้าเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1000° C จะเปลี่ยน โครงสร้างเป็นสปิเนล (Spinel-Type) ซึ่งจะไม่สามารถละลาย ในกรดได้อีกต่อไป

$$Al_2O_3 . 2SiO_2 . 2H_2O \xrightarrow{650-850 {}^{\circ}C} Al_2O_3 . 2SiO_2 + 2H_2O$$

ดังนั้น การเผาดินขาวสำหรับทำการละลายด้ายกรด (acid leaching) ควรใช้อุณหภูมิต่ำกว่า 1000 °C เพื่อให้ดินขาวอยู่ ในรูปที่สามารถละลายในกรดได้ โดยที่อุณหภูมิการเผาไม่มี อิทธิพลต่อความสามารถในการละลายของไมกำและเฟลสปาร์



**รูปที่ 1** กระบวนการเบเยอร์สำหรับแร่บอกไซต์

# (ช) การละลายด้วยกรด (Acid leaching)

หลังจากน้ำดินขาวที่ผ่านการเผา (calcined clay) ไป ทำการสกัดด้วยสารละลายกรด อะลูมินาจะถูกละลายออกมาอยู่ ในรูปของ Al<sup>3+</sup> ดังสมการ

$$Al_2O_3$$
.  $2SiO_2 + 6H^+ ---- 2Al^{3+} + 2SiO_2 + 3H_2O$ 

#### (ค) การตกผลึก (Crystallization)

หลังจากกรองแยก Al<sup>3+</sup> ออกจากมลทินที่ไม่ละลาย ในกรด (insoluble impurities) แล้วหากมีเหล็กละลายอยู่ มาก จะต้องทำการสกัดแยกด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม (Solvent eXtraction) แล้วจึงทำให้อะลูมินัมตกผลึกแยกออก จากมลทินที่ละลายในกรด (soluble impurities) ในรูปของ เกลืออะลูมินัม (aluminum salt) ของกรดที่ใช้ละลาย

กรณีละลายด้วยกรดเกลือ อะลูมินัมจะตกผลึกในรูป ของ AlCl<sub>3</sub> . 6H<sub>2</sub>O

กรณีละลายด้วยกรดในตริก อะลูมินัมจะตกผลึกใน รูปของ Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> . 9H<sub>2</sub>O

กรณีละลายด้วยกรดกำมะถัน อะลูมินัมจะตกผลึกใน รูปของ Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> . 18H<sub>2</sub>O

# (ง) การสถายตัวด้วยความร้อน (Thermal decomposition)

เมื่อน้ำผลึกเกลืออะลูมินัมดังกล่าว มาเผาที่อุณหภูมิ ระหว่าง 250-1000 °C จะเกิดการสลายตัวเป็นอะลู-มินา ดัง แสดงในแผนภาพ รูปที่ 2

นอกจากการละลายแร่กลุ่มดิน ในกรดดังกล่าวแล้ว อาจนำแร่กลุ่มดิน(clay) มาย่าง(roast) กับแอมโมเนียมซัลเฟต และเติมโซเดียมซัลเฟต ที่อุณหภูมิ 400 -550 °C จากนั้นทำ การละลายด้วยสารละลายกรดกำมะถันเข้มข้น 0.5% ก่อนทำ การไฮโดรไลซิสด้วยสารละลายด่าง จะได้อะลูมินาปริมาณสูงถึง 94-96% หรืออาจทำการสกัดแร่กลุ่มดินด้วยส่วนผสมระหว่าง กรดกำมะถันกับแอมโมเนียมซัลเฟต แล้วทำการไฮโดรไลซิส ด้วยแอมโมเนีย จะได้อะลูมินาประมาณ 68 % (3)

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาขั้นต้นโดย U.S. Bureau of Mines พบว่าการสกัดแร่กลุ่มดินด้วยสารละลายกรดเกลือ แล้วตกผลึกแยกอะลูมินัมจากสารละลายในรูปของอะลูมินัมคลอ ไรด์ เฮกชะไฮเดรต (AlCl<sub>3</sub> . 6H<sub>2</sub>O) โดยการพ่นสารละลาย ด้วยก๊าชไฮโดรเจนคลอไรด์(HCl gas sparging) ดังแสดงใน แผนภาพรูปที่ 3

	Tonnes salt Tonne Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	kJ (25°C) Tonne Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
2Al (NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> · 9H <sub>2</sub> O Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 6HNO <sub>3</sub> + 15H <sub>2</sub> O	7.36	13.7
2AlCl <sub>3</sub> · 6H <sub>2</sub> O — Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 6HCl + 9H <sub>2</sub> O	4.73	9.5
$Al_2(SO_4)_3$ · $18H_2O$ $\longrightarrow$ $Al_2O_3 + 3H_2SO_4 + 15H_2O$	6.57	20.1

รูปที่ 2 สมการแสดงการสลายตัวเป็นอะลูมินา

สำหรับงานวิจัยที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ จะเป็นการ ทดลองนำเทคนิคการแยกสกัดดินขาว ด้วยกรดเกลือและตก ผลึกแยกอะลูมินัมโดยการพ่นด้วยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ มา ประยุกต์ใช้กับดินขาวจากแหล่งในประเทศไทย

#### การทดลองและผลการทดลอง

# 1. การศึกษาทางแร้วิทยาของดินขาว

จากการเก็บข้อมูลทั้งภาคสนาม และจากหนังสือ อ้างอิงเกี่ยวกับแหล่งแร่ดินขาว อำเภอหาดสัมแป้น จังหวัด ระนองมีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่าง ในการศึกษา เนื่องจากประกอบไปด้วยปริมาณของอะลูมินา โดยเฉลี่ยสูงถึง 33 % และมีศักยภาพทางธรณีวิทยาในแง่ของปริมาณสำรอง ค่อนข้างสง

ดินขาวที่ใช้ในการทดลองเป็นดินล้าง ที่เก็บจาก เหมืองทุ่งคาระนอง ขนาด -325 เมช (Mesh) มีส่วนประกอบ ทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 1 และส่วนประกอบทางแร่ดังแสดง ในตารางที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยแร่ที่สำคัญๆ ได้แก่ แร่ดินขาว (kaolinite) 62.74% ควอทซ์ (quartz) 10.62% และ ไมก้า (mica) 18.77%

2. การศึกษาด้าน X-Ray Diffraction

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางแร่ เนื่องจากความร้อนของตัวอย่างดินขาวระนอง โดยการตรวจ สอบด้วย X-Ray Diffraction (XRD) ปรากฏผลดังนี้

## 2.1 <u>ตัวอย่างดินดิบ</u> (Raw Kaolin)

จากรูปที่ 4 ซึ่งเป็นภาพ XRD ของดินดิบระนองพบ ว่าประกอบด้วยแร่ ฮอลลอยไซต์ (Halloysite) ควอทซ์ (Quartz) และไมก้า (Mica) เป็นหลักและมีเฟลสปาร์ (Feldspar) เป็นองค์ประกอบย่อย

**ตารางที่ 1** องค์ประกอบทางเคมีของดินขาวระนอง


Component	% by weight
Ignition loss (at 750°C) SiO2	9.40 50.52
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	33.04
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.97
CaO	0.36
MnO	0.03
TiO <sub>2</sub>	0.04
MgO	0.02
Na <sub>2</sub> O	0.24
K <sub>2</sub> O	2.22
Others	3.16
Total	100.00

Note - Ignition loss at 950° C = 12.07 % by weight

# 2.2 <u>ตัวอย่างดินขาวหลัง calcined ที่ อุณหภูมิ</u> 750°C

จากรูปที่ 5 ซึ่งเป็นภาพ XRD ของตัวอย่างดินขาว หลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 750 °C พบว่า X-ray peak ของ แร่ Halloysite หายไป เนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำผลึกและ เปลี่ยนโครงสร้างเป็น amorphous ของสารประกอบอะลูมิโน-ซิลิเกต ขณะที่แร่ Mica, Feldspar และ Quartz ยังคงรูปเดิม

<sup>-</sup> วิเคราะห์โดย Atomic Absorption Spectrophotometer



รูปที่ 3 กระบวนการสกัดดินขาวด้วยกรดเกลือ และ ตกผลึกโดยการพ่นด้วยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

2.3 <u>ด้วอย่างดินขาวหลัง calcined ที่ 950 ° C</u> จากรูปที่ 6 ซึ่งเป็นภาพ XRD ของตัวอย่างดินขาว หลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 950 ° C พบว่าแร่ Quartz และ Mica ยังคงรูปเดิม ขณะที่แร่ Feldspar เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ขนาดของ peak ลดลง นอกจากนี้ยังจะมีสารประกอบ ใหม่เกิดขึ้นได้แก่ สารประกอบ Al<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>

**คารางที่ 2** ส่วนประกอบทางแร่ของดินขาวระนอง (จากการ คำนวณ)

Component	% by weight
Kaolinite (Halloysite)	62.74
Mica	18.77
Quartz	10.62
Albite	2.03
Anorthite	1.79
Others	4.05
Total	100.00

#### 3. การศึกษาด้าน Differential Thermal Analysis

จากรูปที่ 7 ซึ่งแสดง DTA curve ของดินขาวระนอง จะพบ endothermic peak ที่อุณหภูมิประมาณ 90 °C และ 570-580 °C ซึ่งเป็นการดูดกลืนความร้อน เนื่องจากการสูญ เสียน้ำที่ดูดชับอยู่บนผิวแร่ (absorbed water) และน้ำผลึก ตามลำดับ นอกจากนี้จะพบ exothermic peak ที่อุณหภูมิประมาณ 980 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เกิดสารประกอบอะลูมิ-เนียมซิลิเกตส่วนใหญ่


# 4. การแยกสกัดอะลูมินาจากแร่กลุ่มดินด้วยกรดเกลือ

ตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการแยกสกัดอะลูมินา จากแร่กลุ่มดินด้วยกรดเกลือ เป็นตัวแปรที่เกิดจากเงื่อนไขใน การทำงานของกระบวนการ การศึกษาสภาวะของตัวแปรที่ เหมาะสมจะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่ เหมาะสมที่สุดได้ และสามารถควบคุมกระบวนการในลักษณะ ต่อเนื่องให้ทำงานไปได้โดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาวิจัยได้แก่ การแยก สกัดภายใต้ความดันบรรยากาศ ณ อุณหภูมิเหมาะสมที่จะ ทำให้อัตราการละลายสูง และปริมาณการแยกสกัดมากที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผล กระทบต่ออัตราการละลาย และปริมาณการแยกสกัดอะลูมินา จากดินขาวระนองด้วยกรดเกลือ (HCI)

# 4.1 <u>อุณหภูมิการแยกสกัด และความเข้มข้นกรดที่</u> เหมาะสม


เมื่อน้ำดินขาวที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 750 °C จำนวน 10 กรัม มาละลายใน 100 ml กรดเกลือที่มีความ เข้มข้น 25, 30, 35 และ 50% โดยปริมาตร ตามลำดับ ณ อุณหภูมิ 70 °C, 100 °C และจุดเดือดของกรด (Reflux temperature) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผลการแยกสกัด สามารถ สรุปดังแสดงในตารางที่ 3




รูปที่ 4 ภาพ XRD ของดินดิบระนอง



**รูปที่ 5** ภาพ XRD ของดินขาวระนองซึ่งผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 750° C



**รูปที่ 6** ภาพ XRD ของดินขาวระนองซึ่งผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 950° C



รูปที่ 7 กราฟ DTA แสดงการเปลี่ยนแปลงโดยความร้อนของดินขาวระนอง

**คารางที่ 3** ประสิทธิภาพการสกัดอะลูมินัมที่อุณหภูมิ และ ความเข้มข้นกรดต่างๆ กัน

Acid	% Extraction		
Concentration (%vol)	70°C	100°C	Reflux temperature
25	76.35	88.76	-
30	77.58	89.80	-
35	79.12	93.02	93.32
50	92.55	93.40	-

จากตารางที่ 3 จะพบว่าหากทำการสกัดที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 100 °C จำเป็นต้องใช้กรดเข้มข้นถึง 50 % แต่ถ้าทำ การสกัดที่อุณหภูมิ 100 °C ขึ้นไป จะสามารถใช้กรดเข้มข้น เพียง 35 % ก็สามารถสกัดอะลูมินา โดยมีประสิทธิภาพสูง ถึง 93%

# 4.2 เวลาการแยกสกัดที่เหมาะสม

เมื่อนำดินขาวที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 750 °C จำนวน 10 กรัม มาละลายใน 100 ml กรดเกลือที่มีความ เข้มขัน 35 % ณ อุณหภูมิ 100 °C และกรดเกลือเข้มขัน 50% ณ อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 30, 60, 120 และ 180 นาที ตามลำดับ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดปรากฏผล ดังแสดงผลในตารางที่ 4

**คารางที่ 4** เปรียบเทียบอัตราเร็วการสกัดและประสิทธิภาพการ สกัดอะลูมินัมด้วยสารละลายกรดเกลือความเข้มข้นสูงอุณหภูมิ ต่ำ กับกรดเกลือความเข้มข้นต่ำอุณหภูมิสูง

Extraction time	% Extraction		
(min)	35% / 100°C	50% / 70° C	
30	80.09	78.21	
60	86.71	86.00	
120	89.85	88.37	
180	93.02	92.55	

จากผลการแยกสกัดดังแสดงในตารางที่ 4 ไม่ว่า จะใช้กรดความเข้มข้นต่ำ แล้วเพิ่มอุณหภูมิการสกัด กล่าว คือใช้กรดเข้มข้น 35% ทำการสกัดที่ 100°C หรือจะเพิ่ม ความเข้มข้นกรด แล้วลดอุณหภูมิการสกัด กล่าวคือใช้กรด เข้มข้น 50% ทำการสกัดที่ 70°C จะพบว่าอัตราการสกัด และ ประสิทธิภาพการสกัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือจะต้องใช้เวลาการสกัดประมาณ 3 ชั่วโมง จึงจะ สามารถสกัดอะลูมินาได้มากกว่า 90% ดังนั้น เพื่อลดปัญหา การกัดกร่อน งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้กรดเข้มข้น 35% ทำการ สกัดที่อุณหภูมิ 100-110°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กรดให้ได้ มากที่สุด จึงควรทดลองเพิ่มสัดส่วนของปริมาณแร่ต่อกรด (slurry concentration) ให้ได้มากที่สุด โดยที่ประสิทธิภาพ การสกัดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด

## 4.3 สัดส่วนแร่ต่อกรดที่เหมาะสม

เมื่อนำดินขาวที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 750 °C จำนวน 10, 15 และ 20 กรัมตามลำดับ มาละลายใน 100 ml กรดเกลือเข้มข้น 35% เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 100 °C เปรียบเทียบกับเมื่อทำการละลายที่จุดเดือดของกรด ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 5

**ดารางที่ 5** ประสิทธิภาพการสกัดอะลูมินัม เมื่อละลายแร่ใน กรดที่มีสัดส่วนแร่ต่อกรดต่างๆ กัน

% Solid	% Extraction		
in liquid	100 °C	Reflux temperature	
10	93.02	93.32	
15	91.27	92.52	
20	86.00	89.49	

จากผลการแยกสกัดดังแสดงในตารางที่ 5 แสดง ให้เห็นว่า หากทำการสกัดที่อุณหภูมิ 100 °C ควรใช้สัดส่วน ดินขาวต่อกรดไม่เกิน 10% แต่ถ้าทำการสกัดที่อุณหภูมิจุด เดือดของกรดเกลืออาจเพิ่มสัดส่วนดินขาวต่อกรดได้ถึง 15% โดยที่ประสิทธิภาพการสกัดไม่ลดลงมากนัก

เนื่องจากโครงสร้างผลึกภายในของแร่ดินขาว (Kaolinite) เปลี่ ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ เผา (calcine temperature) ดังนั้นประสิทธิภาพการสกัดอะลูมินาจากดินขาว น่าจะเปลี่ ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ เผา จึงควรทำการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดอะลูมินาจากดินขาวที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน เพื่อหาอุณหภูมิการเผาที่เหมาะสม (Optimum calcined temperature)

# 4.4 อุณหภูมิการเผาที่เหมาะสม

เมื่อนำดินขาวที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 550, 650, 750, 850 และ 950 °C ตามลำดับจำนวน 10 กรัม มาทำ การละลายใน 100 ml กรดเกลือเข้มข้น 35% เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดปรากฏผลดังแสดง ในตารางที่ 6

คารางที่ 7 เปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของผลึก ACH ซึ่งทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีต่างๆ กัน

Method of Purification	AlCl <sub>3</sub> Concentration (Wt %)	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%K <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%MgO
HCl conc.	12	98.16	0.012	0.891	_	-
washing	30	98.12	0.025	0.164	_	-
Isopropanol	12	85.94	0.0006	0.006	0.009	0.005
washing	30	84.92	0.001	0.014	0.0188	0.009
Recrystallization	12	98.44	0.003	0.010	0.001	0.0002
+HCl conc. washing	30	99.04	0.005	0.078	0.005	0.0005

หมายเหตุ วิเคราะท์โดย Atomic Absorption Spectrophotometer

## สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า การแยกสกัดอะลูมินาจาก ดินขาวซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ มีความเป็นไปได้ ทางเทคนิค โดยนำดินขาวไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 750 °C แล้วจึงทำการละลายในกรดเกลือเข้มข้นประมาณ 35 % โดย ปริมาตร จากนั้นทำการแยกอะลูมินัมออกจากสารละลาย โดย การตกผลึก AlCl3.6H2O (ACH) จากสารละลายที่มีความ เข้มข้น AlCl3 ประมาณ 30% โดยลดความสามารถในการ ละลาย (Solubility) ของ AlCl3 ด้วยการพ่นก๊าซไฮโดรเจน คลอไรด์ ลงในสารละลายผลึก ACH ที่ได้มีความบริสุทธิ์อยู่ใน เกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งความสมบูรณ์ของการตกผลึกและความ บริสุทธิ์ของผลึก ACH ขึ้นกับหลายปัจจัย อาทิ ความเข้มข้น AlCl3 ในสารละลาย ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ที่เกินพอ รวมทั้งอุณหภูมิขณะตกผลึก เป็นต้น ซึ่งควรจะได้ทำการ ศึกษาโดยละเอียดต่อไป

การสลายตัวด้วยความร้อนของผลึก ACH จะให้อลู มินาตลอดช่วงกว้างของอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 200°C จนถึง 950°C ผลที่ได้จากการสลายตัวคือ ไอของกรดเกลือ และน้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ การกัดกร่อนในทางปฏิบัติ แต่ก็สามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการได้ใหม่ ซึ่งเป็นข้อได้ เบรียบของการเลือกใช้กรดเกลือเป็นตัวทำละลาย

การทดลองสลายตัวของ ACH สำหรับงานวิจัยนี้ ทำการเผาในเตาเผาไฟฟ้า (Muffle furnace) ซึ่งเกิดการ สลายตัวค่อนข้างซ้าและอาจไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การทดลองสลาย ตัวในเตาเผาแบบท่อ (Tube furnace) ที่มีไอน้ำหรือก้าช น่าจะช่วยให้การสลายตัวของACH เป็นไปได้รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้กรดเกลือ ที่มีความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะในขั้น ตอนการล้างผลึก และการผลิตก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ อย่าง ต่อเนื่อง เป็นข้อจำกัดและเงื่อนไขในการออกแบบ และการ ทำงานของกระบวนการในเชิงวิศวกรรมพอสมควร ความ พยายามในการเลือกใช้ตัวทำละลายอื่นช่วยในการล้างผลึก ก็มี วัตถุประสงค์เพื่อลดข้อจำกัดเหล่านี้ลง อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ ต้องมีการศึกษาโดยละเอียดต่อไป นอกจากนี้ควรจะทดลองนำ สภาวะการทดลองที่ศึกษาได้ไปประยุกต์ใช้กับดินขาวแหล่งอื่น เบรียบเทียบด้วย

#### เกกสารก้างถึง

- 1. W.H. Gitzen; "Alumina as a Ceramic Materials", Compiled and Edited by Walter H. Gitaen, retired from Alcoa Research Laboratories, The American Ceramic Society, 4055 N. High Street, Columbus, Ohio 43214
- 2. E.D. Schnke; "Bauxite and Alumina", Chemical Industry Applications of Industrial Minerals and Metals, Special Publication in September 1993, U.S. Bureau of Mines.
- 3. Kaiser Engineers; "Alumina Process Feasibility Study and Preliminary Pilot Plant Design, Task 2 Report: Comparison of Two Processes, Kaiser Engineers, Inc., Oakland, CA., U.S. Bureau of Mines, February 1978.